



放清洁工具

有限空间作业现场警示标志及安全告知牌
(符合国家标准 GB2894-2008)

有限空间作业安全告知卡

**严禁无关人员
进入有限空间**

危险性

- 窒息
- 中毒
- 火灾
- 爆炸
- 触电
- 机械伤害

安全操作注意事项

- 一、严格执行作业审批制度，操作前由负责人审批方可作业。
- 二、经审批合格后方可作业，在作业过程中，严禁擅自扩大作业范围或变更作业内容。
- 三、必须采取充分的通风换气措施，确保整个作业场所处于安全状态。
- 四、作业人员必须佩戴并使用安全带。
- 五、必须设置监护人员，监护人必须在有限空间外作业现场，不得擅自离岗，不得饮酒，严禁擅自启动、停止设备。

作业场所浓度要求

- 氧气：作业场所氧含量应保持在19.5%~23.5%
- 可燃气体：空气中可燃气体含量应小于10%
- 有毒气体：浓度不得超过国家规定的职业接触限值

报警电话：110 急救电话：120

脉冲布袋除尘器
江苏常州面粉厂





中国·仙桃

11/2005



安全出口
当心爆炸
禁止烟火
当心机械伤人
注意防尘
必须戴耳塞