







BUHLER

注意  
未经许可  
严禁入内













有限空间作业安全告知牌  
严禁无关人员  
进入有限空间

作业前	作业中
1. 作业前必须进行危险有害因素辨识，制定作业方案，并经审批合格后方可作业。	1. 作业过程中应定时监测，发现异常立即停止作业，撤离作业人员，在确保安全的前提下清除危险有害因素后方可继续作业。
2. 作业前应办理作业许可手续，作业人员应持作业许可证进入有限空间作业。	2. 作业过程中应设置专人监护，监护人应定时与作业人员联系，发现异常立即发出撤离信号。
3. 作业前应进行安全交底，作业人员应清楚作业内容、危险有害因素、安全措施、应急处置措施等。	3. 作业过程中应正确使用安全防护用品，严禁违章作业。
4. 作业前应进行安全培训，作业人员应掌握有限空间作业的安全知识和自救互救技能。	4. 作业过程中应正确使用通风设备，保持有限空间内空气流通。
5. 作业前应进行安全风险评估，制定应急预案，并配备应急救援器材。	5. 作业过程中应正确使用照明设备，严禁使用明火。
6. 作业前应进行安全交底，作业人员应清楚作业内容、危险有害因素、安全措施、应急处置措施等。	6. 作业过程中应正确使用防护用品，严禁违章作业。
7. 作业前应进行安全培训，作业人员应掌握有限空间作业的安全知识和自救互救技能。	7. 作业过程中应正确使用通风设备，保持有限空间内空气流通。
8. 作业前应进行安全风险评估，制定应急预案，并配备应急救援器材。	8. 作业过程中应正确使用照明设备，严禁使用明火。

报警电话：119 急救电话：120

AL-8000

220V



